

RAPPEL VOLONTAIRE DE PRODUIT : BABY-SAFE 5Z

Distribué du 13 janvier au 30 juin 2023

Britax Römer a décidé de procéder à un rappel volontaire du siège-auto bébé BABY-SAFE 5Z. Il existe un problème de sécurité potentiel lié à un espace qui peut se former entre la poignée et la coque du BABY-SAFE 5Z, généralement d'un seul côté. Cet espace n'a pas d'incidence sur les performances du siège-auto dans le véhicule ou en cas d'accident, mais il existe un risque potentiel de sécurité lorsque la coque est portée à l'extérieur d'un véhicule. Dans de rares cas, la poignée peut se détacher de manière inattendue, entraînant des mouvements soudains de la coque et/ou la surprise de la personne qui porte la coque. La coque peut alors tomber ou entrer en collision avec d'autres objets et, dans des circonstances malheureuses, blesser l'enfant.



Si vous possédez un siège-auto BABY-SAFE 5Z, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement, en particulier à l'extérieur du véhicule, en portant la coque à l'aide de la poignée.

Tous les BABY-SAFE 5Z seront remplacés gratuitement par une nouvelle version du produit, le BABY-SAFE 5Z2, qui ne présente pas ce problème potentiel.





Veuillez vous rendre à l'adresse suivante

www.baby-safe-check.com pour demander le remplacement de votre produit ou adressez-vous directement à votre revendeur.